



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Załącznik A

**znak sprawy: ZNP-1/2019**

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### **1. Architektura powierzchnia drewniana polichromowana – konserwacja estetyczna-fledrowanie**

- 1.1. Wstępne oczyszczenie powierzchni prospektu z niezwiązanych zabrudzeń i zanieczyszczeń pylistych przez omiatanie miękkim pędzlem przy włączonym odkurzaczu.
- 1.2. Demontaż części ruchomych i możliwych do rozpojenia w łączeniach stolarskich, inwentaryzacja.
- 1.3. Usunięcie wadliwych połączeń i zardzewiałych gwoździ oraz oczyszczenie powstałych otworów z resztek rdzy.
- 1.4. Usunięcie nie technologicznych przemalowań metodą chemiczną i mechaniczną (pasta do usuwania przemalowań Scansol firmy Scandia Cosmetics). Po rozmiękczeniu warstw zostaną one usunięte mechanicznie, a powierzchnia przemyta denaturatem i terpentyną.
- 1.5. Doczyszczanie warstw autorskich malatury eterem butylowym i dimetyloformamidem, neutralizowanych terpentyną.
- 1.6. Oczyszczanie odwróci przez zmycie benzyną ekstrakcyjną z dodatkiem detergentu.
- 1.7. Usunięcie spękanych i odspajających osłabionych zapraw wraz z przetartymi malaturami.
- 1.8. Dezynsekcja obiektu preparatem Hylotoks i Permethrin komplet.
- 1.9. Miejscowe wzmocnienie strukturalne drewna 18 % paraloidu B -82 w alkoholu, ze względu na niską toksyczność preparatu i rozpuszczalnika.
- 1.10. Impregnacja strukturalna drewna 12-15 % roztworem Hekolu 1-50 w mieszaninie węglowodorów aromatycznych i acetonu.
- 1.11. Uzupełnienie ubytków drewna w obrębie struktury i snycerki w drewnie sezonowanym, dobranym gatunkowo.
- 1.12. Ewentualna wymiana fragmentów konstrukcyjnych belek, oraz spaczonych i osłabionych na skutek działalności owadzi szkodników drewna desek.
- 1.13. Uzupełnienie ubytków mechanicznych oraz niewielkich szczelin drewnem dwuskładnikowym kitem epoksydowym Axson SC 258.
- 1.14. Uzupełnienie i rekonstrukcja gruntów zaprawą kredowo-klejową /i, lub/ emulsyjną.
- 1.15. Wyzlifowanie kitów pod uzupełnienia malatury i złoceń papierem ściernym drobno-



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

ziarnistym i wypolerowanie powierzchni tamponami z miękkiego materiału.

- 1.16. Uzupełnienie ubytków pulmentów z zachowanym rozróżnieniem na partie maty i poleru jak również barwy / pulment żółty i czerwony, brązowy/.
- 1.17. Scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja warstwy malarskiej w technice i kolorystyce zgodnej z autorską.
- 1.18. Zabezpieczenie malatury warstwą pasty z woskiem mikrokrystalicznym, a w obrębie filarów i parapetu bezbarwnym, twardym lakierem poliuretanowym.
- 1.19. Wykonanie dokumentacji zbiorczej według obowiązującego schematu.

przedmiar = 1917.614 dm<sup>2</sup>

## 2. Powierzchnia drewniana złocona, ornamenty

- 2.1. Wykonanie scalenia złoceń przez uzupełnienie brakujących fragmentów i ewentualne wykonanie rekonstrukcji złotem płatkowym tam gdzie złoceń nie zachowały się./ partie matów./ Szczególne znaczenie w przypadku złoceń polerowanych będzie miało zniwelowanie różnic i „zagubienie łączenia płatków” tak bardzo przeszkadzających w odbiorze. Proponuje się nadać formom większą plastyczność (korekta płatkami i złotem proszkowym).
- 2.2. Zabezpieczenie złoceń narażonych na mechaniczne przetarcia roztworem Paraloidu B-72 w alkoholu, jeśli będzie taka potrzeba.

przedmiar = 430 dm<sup>2</sup>

## 3. Architektura – drewno surowe

- 3.1. Wstępne oczyszczenie powierzchni prospektu z niezwiązanych zabrudzeń i zanieczyszczeń pylistych przez omiotanie miękkim pędzlem przy włączonym odkurzaczu.
- 3.2. Demontaż części ruchomych i możliwych do rozpojenia w łączeniach stolarskich, inwentaryzacja.
- 3.3. Usunięcie wadliwych połączeń i zardzewiałych gwoździ oraz oczyszczenie powstałych otworów z resztek rdzy.
- 3.4. Usunięcie nie technologicznych przemalowań metodą chemiczną i mechaniczną (pasta do usuwania przemalowań Scansol firmy Scandia Cosmetics). Po rozmiękczeniu warstw zostaną one usunięte mechanicznie, a powierzchnia przemyta denaturatem i terpentyną).
- 3.5. Doczyszczanie warstw autorskich malatury eterem butylowym i dimetyloformamidem,



Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

neutralizowanych terpentyną.

- 3.6. Oczyszczenie odwróci przez zmycie benzyną ekstrakcyjną z dodatkiem detergentu.
- 3.7. Usunięcie spękanych i odpajających osłabionych zapraw wraz z przetartymi malaturami.
- 3.8. Dezynsekcja obiektu preparatem Hylotoks i Permethrin komplet.
- 3.9. Miejscowe wzmocnienie strukturalne drewna 18 % paraloidu BP -82 w alkoholu, ze względu na niską toksyczność preparatu i rozpuszczalnika.
- 3.10. Impregnacja strukturalna drewna 12-15 % roztworem Hekolu 1-50 w mieszaninie węglowodorów aromatycznych i acetonu.
- 3.11. Uzupelnienie ubytków drewna w obrębie struktury i snycerki w drewnie sezonowanym, dobranym gatunkowo.
- 3.12. Ewentualna wymiana fragmentów konstrukcyjnych belek, oraz spaczonych i osłabionych na skutek działalności owadzych szkodników drewna desek.
- 3.13. Uzupelnienie ubytków mechanicznych oraz niewielkich szczelin drewnem dwuskładnikowym kitem epoksydowym Axson SC 258.
- 3.14. Uzupelnienie i rekonstrukcja gruntów zaprawą kredowo-klejową /i, lub/ emulsyjną.
- 3.15. Wyszlifowanie kitów pod uzupelnienia malatury i złoceń papierem ściernym drobnoziarnistym i wypolerowanie powierzchni tamponami z miękkiego materiału.
- 3.16. Uzupelnienie ubytków pulmentów z zachowanym rozróżnieniem na partie maty i poleru jak również barwy / pulment żółty i czerwony, brązowy/.
- 3.17. Scalenie kolorystyczne lub rekonstrukcja warstwy malarskiej w technice i kolorystyce zgodniej z autorską.
- 3.18. Zabezpieczenie malatury warstwą pasty z woskiem mikrokrystalicznym, a w obrębie filarów i parapetu bezbarwnym, twardym lakierem poliuretanowym.
- 3.19. Wykonanie dokumentacji zbiorczej według obowiązującego schematu.

przedmiar = 779 dm<sup>2</sup>